



MOTOCV

Türkiye'nin Motosiklet
Ekspertizi

Ekspertiz Raporu

Rapor Numarası:

58315-34VR36402



ADRES :

Turgut Özal Mh. 68. Sk.No:46/117 Otoport
Oto Center Esenyurt / İstanbul

Rapor Numarası	: 58315-34VR36402
Satın Alınan Paket	: MotoCV Plus
Rapor İçeriği	: İş Emri
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Manuel / Benzin
Tarih/Saat	: 14/04/2025 13:07/14:16
TSE HYB Numarası	: 59-HGH-129
Marka / Model	Suzuki Hayabusa
Kilometre / Yıl	: 11838 Km / 2016



ADRES :
Turgut Özal Mh. 68. Sk.No:46/117 Otoport
Oto Center Esenyurt / İstanbul

→ HİZMET FELSEFEMİZ



Şeffaf Raporlama
Ekspertiz sonuçları sade, anlaşılır ve kullanıcı odaklıdır.

1



Tarafsızlık & Güvence
Her motosiklet, objektif değerlendirme sürecinden geçer.

2

MotoCV

Türkiye'nin ilk motosiklet ekspertiz markası olarak, alım-satım sürecine güven getirmeyi misyon edinen MotoCV; detaylı teknik kontrolleri, veri odaklı yaklaşımı ve kurumsal raporlama altyapısıyla sektörde yeni bir standart belirliyor.

→ NELER YAPTIK?

+1500

Ekspertiz
Yaptık

+115

Dolandırıcılık Önüne
Geçtik

+30%

Motosiklet Sektörüne
Güveni Arttırdık



Ekspertiz raporumuz resmi evrak statüsündedir.

Rapor Numarası	: 58315-34SR3602
Satın Alınan Paket	: Motosiklet Ekspertiz Paketi
Rapor İçeriği	: İş Emri
Plaka	: 34SR3622
Tarih/Saat	: 14/04/2025 13:07/14:16
TSE HYB Numarası	: 59-HYB-1249

Şasi Numarası	: KM445M61A0G1500964
Kilometre	: 11838 Km
Marka / Model	SUZUKİ HAYABUSA
Renk	:Beyaz
Model Yılı	: 2016
Yakıt Tipi	: Benzin
Şanzıman Tipi	: Manuel
Motor Hacmi	: 1340 cm3
Beygir Gücü	: 197



1-Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışındadır.

2-İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Oto Ekspertiz Merkezi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

3-İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parça- ların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.

4-Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlar- dan Oto Ekspertiz Merkezi sorumlu değildir.Tespit edilen hususları yetkili serviste kontrol ettirmeyi unutmayınız.

5-Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Oto Ekspertiz Merkezinin sorumluluğunda değildir.

6- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Oto Ekspertiz Merkezi panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.Araç yol bakımlarının yapılması tavsiye olunur.

7-Araç testi esnasında alıcı ve satıcı bekleme salonunda bekleyeceğimi ve ekspertiz rapor sonucu ne olursa olsun ödeme işlemini gerçekleştireceğimi,aracın km ve hasar kaydı kontrol işlemini hizmet paketime dahil olmadığı sürece kendim yapacağımı ve yukarıda belirtilen hususları okuyup anlayarak imza altına aldığımı TAAHHÜT ederim.

Alıcı Bilgisi

Mehmet Yılmaz
Tel:5555555555

Yetkili

Suat Yıldırım - MotoCV Ekspertiz Uzmanı

Satıcı Bilgisi

Ahmet Polat
Tel:5555555555

ADRES :

Turgut Özal Mh. 68. Sk.No:46/117 Otoport Oto Center
Esenyurt / İstanbul

Rapor Numarası	: 58315-34VR36402
Satın Alınan Paket	: MotoCV Plus
Rapor İçeriği	: İş Emri
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Manuel / Benzin
Tarih/Saat	: 14/04/2025 13:07/14:16
TSE HYB Numarası	: 59-HGH-129
Marka / Model	Suzuki Hayabusa
Kilometre / Yıl	: 11838 Km / 2016




MOTOCV

"Her motorun bir hikayesi vardır. MotoCV ile hikayeyi baştan sona öğrenin."

ADRES :

Turgut Özal Mh. 68. Sk.No:46/117 Otoport
Oto Center Esenyurt / İstanbul

Ek Tespitler :




74 HP 54 KW Fabrika Verisi



68 HP 50 KW Ölçülen Maks. Motor Gücü



55 Km/s Minimum Hız



1	Yakıt Deposu	: Orijinal
2	Depo Grenajı	: Orijinal
3	Far Grenajları	: Orijinal
4	Ön Çamurluk	: Orijinal
5	Marşpiyeller	: Orijinal
6	Ön Sakal	: Orijinal
7	Sağ Ön Grenaj	: Orijinal

1	Sağ Arka Grenaj	: Orijinal
2	Kuyruk Grenajı	: Orijinal
3	Arka Çamurluk	: Orijinal
4	Sol Arka Grenajlar :	: Orijinal
5	Sol Ön Grenajlar	: Orijinal
6	Alt Basamaklar	: Orijinal
7	Plastik Kapaklar	: Orijinal

Ekstra Notlar:


Lorem ipsum

Rapor Numarası	: 58315-34VR36402
Satın Alınan Paket	: MotoCV Plus
Rapor İçeriği	: İş Emri
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Manuel / Benzin
Tarih/Saat	: 14/04/2025 13:07/14:16
TSE HYB Numarası	: 59-HGH-129
Marka / Model	Suzuki Hayabusa
Kilometre / Yıl	: 11838 Km / 2016



ADRES :
Turgut Özal Mh. 68. Sk.No:46/117 Otoport
Oto Center Esenyurt / İstanbul

Ek Tespitler :




74 HP 54 KW Fabrika Verisi



68 HP 50 KW Ölçülen Maks. Motor Gücü



55 Km/s Minimum Hız



1	Yakıt Deposu	: Orijinal
2	Depo Grenajı	: Orijinal
3	Far Grenajları	: Orijinal
4	Ön Çamurluk	: Orijinal
5	Marşpiyeler	: Orijinal
6	Ön Sakal	: Orijinal
7	Sağ Ön Grenaj	: Orijinal

1	Sağ Arka Grenaj	: Orijinal
2	Kuyruk Grenajı	: Orijinal
3	Arka Çamurluk	: Orijinal
4	Sol Arka Grenajlar :	: Orijinal
5	Sol Ön Grenajlar	: Orijinal
6	Alt Basamaklar	: Orijinal
7	Plastik Kapaklar	: Orijinal

Ekstra Notlar:

Lorem ipsum

Rapor Numarası	: 58315-34VR36402
Satın Alınan Paket	: MotoCV Plus
Rapor İçeriği	: İş Emri
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Manuel / Benzin
Tarih/Saat	: 14/04/2025 13:07/14:16
TSE HYB Numarası	: 59-HGH-129
Marka / Model	Suzuki Hayabusa
Kilometre / Yıl	: 11838 Km / 2016




MOTOCV

"Her motorun bir hikayesi vardır. MotoCV ile hikayeyi baştan sona öğrenin."

ADRES :

Turgut Özal Mh. 68. Sk.No:46/117 Otoport
Oto Center Esenyurt / İstanbul

Ek Tespitler :




74 HP 54 KW Fabrika Verisi



68 HP 50 KW Ölçülen Maks. Motor Gücü



55 Km/s Minimum Hız



MOTOR PERFORMANS ORANI

1	Yakıt Deposu	: Orijinal
2	Depo Grenajı	: Orijinal
3	Far Grenajları	: Orijinal
4	Ön Çamurluk	: Orijinal
5	Marşpiyeller	: Orijinal
6	Ön Sakal	: Orijinal
7	Sağ Ön Grenaj	: Orijinal

1	Sağ Arka Grenaj	: Orijinal
2	Kuyruk Grenajı	: Orijinal
3	Arka Çamurluk	: Orijinal
4	Sol Arka Grenajlar :	: Orijinal
5	Sol Ön Grenajlar	: Orijinal
6	Alt Basamaklar	: Orijinal
7	Plastik Kapaklar	: Orijinal

Ekstra Notlar:


Lorem ipsum

Rapor Numarası	: 58315-34VR36402
Satın Alınan Paket	: MotoCV Plus
Rapor İçeriği	: İş Emri
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Manuel / Benzin
Tarih/Saat	: 14/04/2025 13:07/14:16
TSE HYB Numarası	: 59-HGH-129
Marka / Model	Suzuki Hayabusa
Kilometre / Yıl	: 11838 Km / 2016



ADRES :
Turgut Özal Mh. 68. Sk.No:46/117 Otoport
Oto Center Esenyurt / İstanbul

Ek Tespitler :




74 HP 54 KW Fabrika Verisi



68 HP 50 KW Ölçülen Maks. Motor Gücü



55 Km/s Minimum Hız



1	Yakıt Deposu	: Orijinal
2	Depo Grenajı	: Orijinal
3	Far Grenajları	: Orijinal
4	Ön Çamurluk	: Orijinal
5	Marşpiyeler	: Orijinal
6	Ön Sakal	: Orijinal
7	Sağ Ön Grenaj	: Orijinal

1	Sağ Arka Grenaj	: Orijinal
2	Kuyruk Grenajı	: Orijinal
3	Arka Çamurluk	: Orijinal
4	Sol Arka Grenajlar :	: Orijinal
5	Sol Ön Grenajlar	: Orijinal
6	Alt Basamaklar	: Orijinal
7	Plastik Kapaklar	: Orijinal

Ekstra Notlar:

Lorem ipsum

Rapor Numarası	: 58315-34VR36402
Satın Alınan Paket	: MotoCV Plus
Rapor İçeriği	: İş Emri
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Manuel / Benzin
Tarih/Saat	: 14/04/2025 13:07/14:16
TSE HYB Numarası	: 59-HGH-129
Marka / Model	Suzuki Hayabusa
Kilometre / Yıl	: 11838 Km / 2016




MOTOCV

"Her motorun bir hikayesi vardır. MotoCV ile hikayeyi baştan sona öğrenin."

ADRES :

Turgut Özal Mh. 68. Sk.No:46/117 Otoport
Oto Center Esenyurt / İstanbul

Ek Tespitler :




74 HP 54 KW Fabrika Verisi



68 HP 50 KW Ölçülen Maks. Motor Gücü



55 Km/s Minimum Hız



MOTOR PERFORMANS ORANI

1	Yakıt Deposu	: Orijinal
2	Depo Grenajı	: Orijinal
3	Far Grenajları	: Orijinal
4	Ön Çamurluk	: Orijinal
5	Marşpiyeller	: Orijinal
6	Ön Sakal	: Orijinal
7	Sağ Ön Grenaj	: Orijinal

1	Sağ Arka Grenaj	: Orijinal
2	Kuyruk Grenajı	: Orijinal
3	Arka Çamurluk	: Orijinal
4	Sol Arka Grenajlar :	: Orijinal
5	Sol Ön Grenajlar	: Orijinal
6	Alt Basamaklar	: Orijinal
7	Plastik Kapaklar	: Orijinal

Ekstra Notlar:

Lorem ipsum

Rapor Numarası	: 58315-34VR36402
Satın Alınan Paket	: MotoCV Plus
Rapor İçeriği	: İş Emri
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Manuel / Benzin
Tarih/Saat	: 14/04/2025 13:07/14:16
TSE HYB Numarası	: 59-HGH-129
Marka / Model	Suzuki Hayabusa
Kilometre / Yıl	: 11838 Km / 2016

**ADRES :**

Turgut Özal Mh. 68. Sk.No:46/117 Otoport
Oto Center Esenyurt / İstanbul

1	Kontak	: İyi
2	Akü	: Orta Durumda
3	Marş Motoru	: İyi
4	Vites ve Fren Pedalları	: Kontrol Gerekli
5	Radyatör ve Fan Kontrolleri	: İyi,(Hortumlar Boya İşlemleri)
6	Egzoz Sistemi	: İyi
7	Egzoz Bölgesinde Duman	: Yok
8	Motor Suyu Durumu	: İyi
9	Motor Yağında Soğutma Suyu Varmı?	: Yok
10	Motorda Üfleme	: Yok
11	Motorda Vuruntulu Çalışma	: Yok
12	Motor Yağ Kaçakları	: Yok
13	Motor/Mekanik Ağır İşlem Mevcut mu?	: Yok
14	Motor Yağ Seviyesi	: Değiştirilmeli
15	Egzantirik Zincir Sesi	: Yok
16	Şasi Kontrol	: İyi
17	Alternatör ve Debriyaj Kapağı	: İyi
18	Motor Numarası	: İyi
19	9 Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık	: İyi
20	Motor Gösterge Panel Kontrolü	: İyi
21	Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı	: Yok
22	Krank Keçesi/Yağ Sızdırmazlığı	: Yok
23	Ön Arka Ayaklıklar	: İyi
24	Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi	: İyi
25	Arka Çatal Kontrolü	: İyi, (lokay Boya Ve Deforme)
26	Orta ve Yan Ayaklıklar	: İyi
27	Ön Arka Fren Merkez ve Hortumları	: İyi
28	Ön Fren Balataları ve Diskleri	:
29	Arka Fren Balataları ve Diskleri	: Balata Orta Durumda
30	Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	: İyi
31	1 Motor Alt Muhafaza ve Zincir Koruma	: İyi
32	Zincir ve Ön Arka Dişli Kontrolleri	: Yok

Rapor Numarası	: 58315-34VR36402
Satın Alınan Paket	: MotoCV Plus
Rapor İçeriği	: İş Emri
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Manuel / Benzin
Tarih/Saat	: 14/04/2025 13:07/14:16
TSE HYB Numarası	: 59-HGH-129
Marka / Model	Suzuki Hayabusa
Kilometre / Yıl	: 11838 Km / 2016

**ADRES :**

Turgut Özal Mh. 68. Sk.No:46/117 Otoport
Oto Center Esenyurt / İstanbul

1	Tahrik Kayış Kontrolü	: İyi
2	Şaft Kontrol	: Yok
3	Ön Amortisörler	: İyi
4	Arka Amortisörler	: İyi
5	Alt Mesnet ve Direksiyon Amortisörü	: İyi
6	Ön Arka Jantlar	: Furş Takimi Kontrol Önerilir
7	Ön Arka Lastikler	: İyi
8	Gidon ve Gidon Kolları	: İyi, 2024 Model
9	Kumanda Düğmeleri	: İyi
10	Manetler	: İyi
11	Motor Salıncak ve Takozları	: İyi
12	Sele Döşeme ve İç Kontrol	: Koltuklar Kaplama
13	Sele Amortisör Kontrol	: İyi
14	Sinyaller	: İyi
15	Ön Siperlik	: İyi
16	Elcik Siperlikler	: İyi
17	Plaka	: İyi
18	Aynalar	: İyi
19	Arka Stop Lambası	: İyi
20	Ön Far	: İyi
21	Sis Lambaları	: İyi
22	Bagaj İçi	: İyi
23	Bagaj Amortisörü	: İyi
24	Denge Takozları	: İyi
25	Yük Çantaları ve Çanta Aparatları	: İyi
26	Arka Tutamaklar	: İyi
27	Far ve Park Ampülleri	: İyi
28	Diğer Notlar	:



Teşekkürler



BİZİ TAKİP EDİN



motocv



motocv



motocv_

motocv.com

ADRES :

Turgut Özal Mh. 68. Sk.No:46/117 Otoport Oto Center
Esenyurt / İstanbul